

SUNDER®

Пневматические шлифовальные машины




Прямые шлифовальные машины


 <p>LSA 61</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 59 100 02 Мощность 75 Вт. Частота вращения 60000 об/мин. Цанга 3 мм. Поворотный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 200 л/мин. Вес 310 г.</p>
 <p>LSA 81 D</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 57 070 01 Мощность 75 Вт. Частота вращения 80000 об/мин. Цанга 3 мм. Поворотный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 200 л/мин. Вес 310 г.</p>
 <p>LSA 80</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 47 479 01 Мощность 75 Вт. Частота вращения 80000 об/мин. Цанга 3 мм. Поворотный включатель. Отвод воздуха вперед. Расход воздуха 200 л/мин. Вес 160 г.</p>
 <p>LSB 70</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 57 720 01 Мощность 220 Вт. Частота вращения 70000 об/мин. Цанга 3 мм. Поворотный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 800 л/мин. Вес 420 г.</p>
 <p>LSB 44 DH</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 59 330 01 Мощность 250 Вт. Частота вращения 44000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 520 л/мин. Вес 400 г.</p>
 <p>LSB 44-E/D</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 59 230 01 Мощность 250 Вт. Частота вращения 44000 об/мин. Цанга 6 мм. Поворотный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 520 л/мин. Вес 340 г.</p>
 <p>LSB 20 DH</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 59 320 01 Мощность 270 Вт. Частота вращения 20000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха вперед. Расход воздуха 590 л/мин. Вес 420 г.</p>
 <p>LSB 35 DH</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 59 335 01 Мощность 250 Вт. Частота вращения 35000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха вперед. Расход воздуха 520 л/мин. Вес 290 г.</p>
 <p>LSC 23 H</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 59 373 42 Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 660 л/мин. Вес 600 г. Возможно применение без масла. Мощность (без масла/с маслом) 330/370 Вт. Частота вращения (без масла/с маслом) 18000/23000 об/мин</p>
 <p>LSC 28 H</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 59 373 01 Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Мощность Частота вращения 28000 об/мин Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 660 л/мин. Вес 600 г.</p>
 <p>LLC 23 H</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 52 373 41 Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 660 л/мин. Вес 600 г. Возможно применение без масла. Мощность (без масла/с маслом) 340/370 Вт. Частота вращения (без масла/с маслом) 18000/23000 об/мин</p>
 <p>LLC 28 H</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 52 373 03 Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 660 л/мин. Вес 600 г. Возможно применение без масла. Мощность (без масла/с маслом) 340/370 Вт. Частота вращения (без масла/с маслом) 28000/32000 об/мин</p>
 <p>LSC 20</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 47 381 01 Мощность 350 Вт. Частота вращения 20000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха вперед. Расход воздуха 400 л/мин. Вес 700 г.</p>



Прямые шлифовальные машины

 <p>LLE 12 H</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 57 560 02 Мощность 600 Вт. Частота вращения 12000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 1150 л/мин. Вес 1,6 кг.</p>
 <p>LLE 18 H</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 57 560 01 Мощность 600 Вт. Частота вращения 18000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 1150 л/мин. Вес 1,6 кг.</p>
 <p>LSE 18 H</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 57 560 10 Мощность 600 Вт. Частота вращения 18000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 1150 л/мин. Вес 1,6 кг. Может использоваться с дополнительными удлинителями.</p> 
 <p>LLH 7 HR</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 50 056 57 Мощность 1000 Вт. Частота вращения 18000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 600 л/мин. Вес 2,4 кг. Может использоваться с лентошлифовальными насадками BSGV 35, BSGV 50.</p> 
 <p>LLH 12 HR</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 52 056 55 Мощность 1000 Вт. Частота вращения 12000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 600 л/мин. Вес 2,3 кг.</p>
 <p>LLH 20 H</p>	<p>Прямая шлифовальная машина. Код заказа 52 056 53 Мощность 1000 Вт. Частота вращения 12000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 1600 л/мин. Вес 2,3 кг.</p>


Угловые шлифовальные машины

 <p>LWA 80</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 47 516 01 Мощность 75 Вт. Частота вращения 80000 об/мин. Цанга 3 мм. Поворотный включатель. Отвод воздуха вперед. Расход воздуха 200 л/мин. Вес 120 г.</p>
 <p>LWA 81</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 57 970 01 Мощность 75 Вт. Частота вращения 80000 об/мин. Цанга 3 мм. Поворотный включатель. Отвод воздуха вперед. Расход воздуха 200 л/мин. Вес 270 г.</p>
 <p>LWB 20 DH</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 59 352 01 Мощность 250 Вт. Частота вращения 20000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха вперед. Расход воздуха 520 л/мин. Вес 370 г. Может использоваться с насадкой BSGV 3/12 -ленточный напильник</p>
 <p>LWB 21 DH</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 59 339 01 Мощность 250 Вт. Частота вращения 20000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 520 л/мин. Вес 370 г. Может использоваться с насадкой BSGV 3/12 -ленточный напильник</p>
 <p>LBB 20 Set</p>	<p>Набор, состоящий из пневмошлифмашины LWB 20 DH, ленточного напильника BSGV 3/12 и шлифовальных лент в кейсе. Код заказа 112 219 00</p>



Угловые шлифовальные машины

 <p>LWC 17, 45°</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 59 085 01 Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 660 л/мин. Вес 880 г. Возможно применение без масла. Мощность (без масла/с маслом) 330/370 Вт. Частота вращения (без масла/с маслом) 14000/17000 об/мин</p>
 <p>LWC 16 H</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 52 373 43 Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 660 л/мин. Вес 710 г. Возможно применение без масла. Мощность (без масла/с маслом) 330/370 Вт. Частота вращения (без масла/с маслом) 18000/23000 об/мин Может использоваться с насадкой BSGV 6/16 -ленточный напильник</p>
 <p>LWC 21 H</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 59 339 01 Мощность 370 Вт. Частота вращения 20000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 660 л/мин. Вес 710 г. Может использоваться с насадкой BSGV 6/16 -ленточный напильник</p>
 <p>LWC 10 H</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 59 352 01 Мощность 250 Вт. Частота вращения 10000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха вперед. Расход воздуха 400 л/мин. Вес 860 г.</p>
 <p>LWC 20 H</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 47 341 09 Мощность 250 Вт. Частота вращения 20000 об/мин. Цанга 6 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха вперед. Расход воздуха 400 л/мин. Вес 860 г.</p>
 <p>LWE 10 H</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 57 560 03 Мощность 600 Вт. Частота вращения 10000 об/мин. Шпиндель M14. Для кругов Ø115 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 1150 л/мин. Вес 1,6 кг. Может использоваться с насадкой BSGV 6/16 -ленточный напильник</p>
 <p>LWH 12 H</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 52 056 15 Мощность 1000 Вт. Частота вращения 12000 об/мин. Шпиндель M14. Для кругов Ø125 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 1600 л/мин. Вес 2,5 кг.</p>
 <p>LWH 9 H</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 52 056 17 Мощность 1000 Вт. Частота вращения 12000 об/мин. Шпиндель M14. Для кругов Ø150 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 1600 л/мин. Вес 2,5 кг.</p>
 <p>LWH 6 HR</p>	<p>Угловая шлифовальная машина. Код заказа 52 056 13 Мощность 1000 Вт. Частота вращения 12000 об/мин. Шпиндель M14. Для кругов Ø178 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 1600 л/мин. Вес 2,5 кг.</p>



Ленточные напильники

 <p>LBB 20 DH</p>	<p>Ленточный напильник. Код заказа 112 007 01 Мощность 220 Вт. Скорость вращения 21 м/сек. Для шлифлент 6x305, 12x305 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха вперед. Расход воздуха 590 л/мин. Вес 0,9 кг.</p>
 <p>LBC 16 H</p>	<p>Ленточный напильник. Код заказа 112 008 Мощность 370 Вт. Скорость вращения 25,2 м/сек. Для шлифлент 6x52, 12x520 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха вперед. Расход воздуха 660 л/мин. Вес 1,2 кг.</p>

Лентошлифовальные машины

 <p>LBH 7</p>	<p>Лентошлифовальная машина LBH 7-H35. Код заказа 112 009 Мощность 1000 Вт. Скорость вращения 36,7 м/сек. Для шлифлент 35x450 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 600 л/мин. Вес 4 кг.</p>
	<p>Лентошлифовальная машина LBH 7-H50. Код заказа 112 010 Мощность 1000 Вт. Скорость вращения 36,7 м/сек. Для шлифлент 50x450 мм. Рычажный включатель. Отвод воздуха назад через шланг. Расход воздуха 600 л/мин. Вес 4 кг.</p>

Карандаш гравировальный



 <p>LGS 30</p>	<p>Код заказа 57 950 01 Частота ударов в минуту 30000. Потребление воздуха 30 л/мин. Размеры 17x154 мм. Вес 150 г.</p>	
	<p>GNF</p>	<p>Игла тонкая. Код заказа 57 957 01</p>
	<p>GNM</p>	<p>Игла средняя. Код заказа 57 957 02.</p>
	<p>GNG</p>	<p>Игла грубая. Код заказа 57 957 03.</p>
	<p>TMF 2/49</p>	<p>Долото плоское. Код заказа 59 256 01</p>
	<p>TMF 2/45</p>	<p>Долото точечное. Код заказа 59 256 02</p>

Пневматический напильник



	<p>Код заказа 59 040 01 Мощность 300 Вт. Частота ходов в минуту 12000. Потребление воздуха 250 л/мин. Размеры 235x60 мм. Вес 620 г.</p>	
	<p>Напильник плоский</p>	<p>Грубый. Размер 6,5x90 мм. Код заказа 908 233</p>
		<p>Грубый. Размер 10x90 мм. Код заказа 908 234</p>
	<p>Напильник полукруглый</p>	<p>Грубый. Размер 6,5x90 мм. Код заказа 908 237</p>
		<p>Средний. Размер 6,5x90мм. Код заказа 908 236</p>
	<p>Напильник круглый</p>	<p>Грубый. Размер 4x90 мм. Код заказа 908 240</p>
		<p>Средний. Размер 6x90мм. Код заказа 908 241</p>

Цанги SPZ


	Диаметр и код заказа	Для шлифовальных машин
	Ø 3 мм 50 325 03	LSB 20/ 35/ 44
	Ø 6 мм 50 325 01	LLC 1/ 23/ 28
	Ø 8 мм 50 325 17	LSC 23/ 28
	Ø ¼" (6,35 мм) 50 325 02	LWB 20/ 21
	Ø ⅜" (3,175 мм) 50 325 04	LWC 16/ 17/ 21
	Ø 6 мм 52 034 02	LLE 12/ 18 LLH 7/ 12/ 20
	Ø 8 мм 52 034 05	
	Ø 10 мм 52 034 07	
	Ø ¼" (6,35 мм) 52 034 03	
	Ø ⅜" (3,175 мм) 52 034 09	
	Ø 3 мм 14 913 02	LSA 80/ 81
	Ø ⅜" (3,175 мм) 14 913 03	LSA 80
	Ø ⅜" (2,38 мм) 14 913 01	
	Ø 3 мм 14 909 12	LSC 20 LWC 10/ 20
	Ø 6 мм 14 909 19	
	Ø 8 мм 14 909 23	
	Ø ¼" (6,35 мм) 14 909 26	
	Ø ⅜" (3,175 мм) 14 909 27	
	Ø 3 мм 47 016 01	LWA 80/ 81
	Ø ⅜" (2,38 мм) 47 016 03	
	Ø ⅜" (3,175 мм) 47 016 02	
	Ø 3 мм 57 717 03	LSB 70
	Ø 6 мм 57 717 01	
	Ø ¼" (6,35 мм) 57 717 02	
	Ø ⅜" (3,175 мм) 57 717 04	



Насадки и принадлежности ленточный напильник

 BSGV 3/12	Насадка ленточный напильник (для шлифовальных машин LWB 20/ 21). Код заказа 59 160 01. В зависимости от типа применяемого водила используются шлифовальные ленты размером 3x305, 6x305, 12x305 мм.
 BSGV 6/16	Насадка ленточный напильник (для шлифовальных машин LWC 16/ 21). Код заказа 57 600 01. В зависимости от типа применяемого водила используются шлифовальные ленты размером 3x520, 6x520, 12x520, 16x520, 19x520 мм.

Водила для пневмошлифмашины **LBC 16 H** и насадки **BSGV 3/12**

	Водило КАК 16/4 для шлифлент 3x305, 6x305 мм. Код заказа 59 162 03
	Водило КАК 16/9 для шлифлент 6x305, 12x305 мм. Код заказа 59 162 02
	Водило КАК 25/1,5 для шлифлент 3x305 мм. Код заказа 59 162 06
	Водило КАК 25/9 для шлифлент 6x305, 12x305 мм. Код заказа 59 162 01
	Водило КАК 9/9 для шлифлент 6x305, 12x305 мм. Код заказа 59 162 07

Водила для пневмошлифмашины **LBB 20 DH** и насадки **BSGV 6/16**

	Водило КА 16/4 для шлифлент 6x520 мм. Код заказа 57 620 03
	Водило КА 16/9 для шлифлент 12x520 мм. Код заказа 57 620 02
	Водило КА 19/12 для шлифлент 16x520 мм. Код заказа 57 620 04
	Водило КА 25/1,5 для шлифлент 3x250 мм. Код заказа 57 620 06
	Водило КА 25/9 для шлифлент 6x520, 12x520 мм. Код заказа 57 620 01
	Водило КА 23/18 для шлифлент 19x520 мм. Код заказа 57 620 05.